

# מנע התחשמלות

## בדיקת הארקה תמנע אסון

חשוב לבצע טסט לבית כל 10 שנים

אם הנך מתגורר בבית שנבנה לפני 1978

### קיים סיכון שהארקה אינה תקינה

בבתים שנבנו לפני 1978 לא הייתה חובה להארקת יסוד והארקת הבית בוצעה באמצעות צנרת המים. במקרים רבים מוחלפת צנרת המים לצנרת פלסטית ע"י שרברב וקיים חשש שלא הוסדר חיבור הארקה תקין. לאור מקרי התחשמלות חמורים בבתים ישנים, חייבים בעלי דירות ישנות (שנבנו לפני 1978) להזמין חשמלאי בודק לבדיקת תקינות הארקה וההגנה בפני חשמול.

### ליקויים אופייניים בבתים ישנים:

1. צנרת מים הוחלפה לצנרת פלסטית ללא הסדרת הארקה
2. חלק מהצנרת מתכתי ואינו מחובר להארקה
3. אין מפסק פחת נגד התחשמלות

**מומלץ לבצע בדיקת הארקה דחופה!**